



**komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží**

S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E – mail: kudelkova@s-investcz.cz
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2056987309/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

NOSITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001

Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 534/12/K

V Brně, dne 18.10.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (12)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz 50: V technické zprávě IO 03 – Venkovní kanalizace, přípojka a přeložka vody je na str. 3 v odstavci Potrubí, armatury, tvarovky uvedeno: Na vodovodu budou osazeny identifikační markery.

Ve výkazu výměr pro IO 03 ale položka pro ocenění montáže a dodávky markerů chybí.

Žádáme zadavatele o určení množství markerů a doplnění výkazu výměr IO 03.

Odpověď 50: Do výkazu výměr IO 003 – Revize č.1 byly doplněny pro ocenění montáže a dodávky markerů nové položky.

Dotaz 51: Ve výkazu výměr IO 03 – Venkovní kanalizace, přípojka a přeložka vody je v níže uvedené položce

26	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	355,835
----	-----	-----------	--	----	---------

VÝKOP_RETENCKA-(1,5*3,5*2,55)-(13,7*4,7*0,25)

355,835

chyba ve výpočtu, mělo by být VÝKOP_RETENCKA (385,32)-(12,5*3,5*2,55)-(13,7*4,7*0,25) = 257,66 m³.

S touto položkou souvisí položky:

1)

24	583	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 třída C	t	1679,559
(zásyp+obsyp_retěnka)*1,7*1,18					1679,559

Kde by mělo být množství (zásyp 481,32 +obsyp_retěnka 257,66)*1,7*1,18=1482,394 t

2)

18	001	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	2082,488
Štp (1679,559) + písek (402,929)					2082,488
Součet					2082,488
19	001	162701609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m3	10412,439
dovoz_štp*5					10412,439
Součet					10412,439

Zde by mělo být množství štp (1482,39 t) + písek (402,929 t) = 1885,319 t, respektive 5-i násobek 9426,595 t. Jedná se o součet množství v pol.č. 23 a 24, které mají MJ tuny, ale v položkách č. 18 a 19 je uvedena MJ m³.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď 51: Výše uvedené položky byly opraveny – viz. výkaz výměr IO 003– Revize č.1. (viz. příloha)

Dotaz 52: Ve výkazu výměr IO 03 – Venkovní kanalizace, přípojka a přeložka vody jsou položky pro tlakové zkoušky a dezinfekci vodovodu. Chybí položky pro ocenění zkoušky těsnosti retenční nádrže a zkoušky vodotěsnosti gravitační kanalizace.

Pokud zadavatel požaduje zkoušení těsnosti kanalizační části IO 03, prosím o doplnění rozpočtu.

Odpověď 52: Položky na zkoušku těsnosti retenční nádrže a zkoušky vodotěsnosti gravitační kanalizace byly doplněny do výkazu výměr IO 003 – Revize č.1 (viz. příloha)

Dotaz 53: Ve výkaze výměr IO 08 – Sadové úpravy jsou následující položky ve specifikacích – např.:

Keře s balem prům. do 100 mm v kontejnerech					
HH	Hedera helix	ks	1 440		
+ přírážka na pořizovací náklady		%	25		
x koef.ztrát 1,03					

Žádáme zadavatele o sdělení, zda má být žlutě zvýrazněná buňka prostým součtem předchozích buněk, nebo součtem buněk násobeným číslem 1,03 dle popisu vlevo?

Odpověď 53: - Do sumáře položky na ř.221 Specifikace č.1 celkem započítejte položku na ř.219 (žluté políčko), která vznikne násobkem 1,03xpoložka na ř.218.

- Položka na ř.218 vznikne násobkem 1,25xpoložka na ř.217 (Hegera helix)

Dotaz 54: Ve výkazu výměr IO 08 – Sadové úpravy je u položek Hnojivo NPK a Travní semeno v části Založení trávníku ve specifikaci č.1 uvedeno množství 3 dkg/m², při ploše trávníku 1484,7m² x 3 dkg/m² = 4454,1 dkg.


Dle výpočtu 4454,1 dkg = 44,541 kg, ale ve výkaze výměr je u obou položek uvedeno 445,4 kg. Žádáme zadavatele o opravu množství.

Odpověď 54: Správné množství ve výkazu výměr u položek „Hnojivo NPK“ a „Travní semeno“ je 44,54 kg.

Dotaz 55: Ve výkazu výměr F.A.1.D SO 01 Novostavba objektu jsou položky:

538	R 767-31	31/Z - venkovní zapuštěná čistící rohož 4090/1500	ks	1,00
608	R 767-89	D+M čistící rohože vč. rámu dle "specif. K.18"	m ²	10,64
		podlaha H4:4,5		4,50
		vstup před mč. 102:4,09*1,5		6,14

Dle Výpisu zámečnických výrobků prvek je prvek 31/Z:



VENKOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ

POPIS: ČISTÍCÍ ZÓNA 1. STUPEŇ

TYP ROHOŽE: PRYŽOVÉ VLNOVCE, PROLOŽENÉ DURALOVÝMI NOSNÝMI SEGMENTY A VŠE SPOJENO NEREZ LANKY V JEDEN KOMPAKTNÍ CELEK. VÁHA cca 18 kg/m², PRYŽ ČERNÁ. ROHOŽ BUDE ZAPUŠTĚNA DO ÚROVNĚ OKOLNÍ PODLAHY ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TL. 27 mm

OSAZOVACÍ RÁM: PO OBVODĚ ROHOŽE VČETNĚ VNITŘNÍCH DĚLÍCÍCH ČÁSTÍ, OCELOVÝ, ÚHELNIKOVÝ, POZINKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ NA VÝŠKU ROHOŽE POD POCHOZÍ ÚROVEŇ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ROZMĚRY: PŮDORYSNÉ ROZMĚRY RÁMU 4090x1500 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VIZ. POPIS

POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH A KOTVICÍCH PRVKŮ, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ, POD ROHOŽÍ BUDE PROVEDEN SPÁDOVANÝ HLAZENÝ BETON S ODTOKEM (VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 1.NP)

Dle výkresové dokumentace se jedná o venkovní rohož před vstupem do m.č.102 a položka je dle názoru uchazeče duplicitní.

Žádáme o sdělení zadavatele, jak má uchazeč postupovat při ocenění prvku 31/Z, aby ocenění ve výkazu výměr nebylo duplicitní.

Odpověď 55: - Položku č.538 (31/Z) naceňte dle specifikace z výpisu zámečnických výrobků.
- Položku č.608 naceňte v celkové výměře 4,50 m² (výměra 6,14 m² je zrušena – součást dodávky položky č.538).

Dotaz 56: Dle bodu 20.3. Textové části zadávací dokumentace uvádíte, že za krycím listem nabídky má být doložen "Krycí list nabídkové ceny a hodnot hodnotících kritérií". Zadávací dokumentace však obsahuje přílohu s názvem "Krycí list nabídkové ceny" (zahrnující 2 záložky, tj. Krycí list nabídkové ceny + Krycí list nabídkové ceny - cena provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů).

Prosíme o upřesnění, zda ponechat textaci předepsaného obsahu, i když bude doložen "Krycí list nabídkové ceny" (resp. 2 listy) nebo změníte znění textu v obsahu.

Odpověď 56: V odst. 20.3. Textové části zadávací dokumentace je chyba v textaci. Správný text druhé odrážky zní: Krycí list nabídkové ceny. Pod touto položkou budou doloženy obě tabulky ze souboru 10-09 KLNC – oprava, tj. Krycí list nabídkové ceny a Krycí list nabídkové ceny – cena provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů.

Dotaz 57: Ve výkaze výměr FA41_ZARIZENI PRO VYTAPENI BUDOV-VYKAZ je na řádku č. 191 položka s popisem MONTÁŽ. U této položky není uvedeno žádné množství. Prosíme o upřesnění zda-li se má tato položka oceňovat, popř. jakým způsobem?

Máme za to, že položky jako takové jsou již oceněny jako dodávka + montáž.

Odpověď 57: Zasíláme upřesnění výkazu FA41 Zařízení pro vytápění budov
Řádek č. 190.....Celkem dodávka
Řádek č. 191.....Montáž 20% z řádku č.190 tj. (celkem dodávka x1,2)
Řádek č. 192Celkem (součet ř.190 a 191)

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele